

攀枝花再升商贸有限公司

疑似污染地块土壤环境初步调查报告修改说明表

序号	评审意见	采纳情况	说明	索引
1	完善调查结果与分析。认真分析该地块的规划属性。	是	已完善调查结果与分析，已分析该地块的规划属性。	P39
2	细化场地地形地貌，说明场地地表径流汇集及流出方式。分析周边可能对本该地块土壤产生的环境影响及污染途径。	是	已细化场地地形地貌，说明场地地表径流汇集及流出方式。已分析周边企业可能对地块土壤产生的环境影响及污染途径。	P18~19， P33， P24~25
3	核查污染物超标情况，进一步调查、分析场地土壤钴、钒、镍超标的原因。	是	已核查污染物超标情况，已进一步调查、分析场地土壤钴、钒、镍超标的原因。	P79~83
4	核实所测污染物种类的合理性。	是	已核实所测污染物种类的合理性。	P52
5	完善相关附件，校核文字和图表。	是	已完善相关附件，并已对文字和图表作相应的修改。	见全文

注：“索引”指修改内容在调查报告中的具体体现之处。