

攀枝花市恒鼎煤焦化有限公司
疑似污染地块土壤环境初步调查报告修改说明表

序号	评审意见	采纳情况	说明	索引
1	完善相关检测数据，认真校核监测结果分析及结论。	是	已完善相关检测数据，已校核结果分析及结论。	P83~112， P116~117
2	核查地块变革，补充地块历史利用表，该地块地表径流的汇集及流出方式。	是	已核查地块变革，补充了地块历史利用表及地表径流汇集及流出方式。	P19， P22~P25
3	完善该地块各种生产的产品及相应的生产工艺，所使用的原辅材料。说明场地上堆放的洗煤是否是浮选工艺生产的产品。	是	已完善该地块各种历史产品于工艺。已说明场地上的洗煤种类。	P26~30， P37、P54
4	校核土样分析的污染物种类，进一步调查、分析该地块土壤污染物含量超标的原因。完善《报告》结论。	是	已校核污染物种类，并进一步调查分析了该地块污染物含量超标的原因，完善了报告结论。	P13， P111~119
5	完善相关附件，对文字和图表作必要的修改。	是	已完善相关附件，并已对文字和图表作相应的修改。	见全文

注：“索引”指修改内容在调查报告中的具体体现之处。